

AIZSARDZĪBA

Darbā
neriskē-
ievēro
darba
drošību!



Darba aizsardzības priekšraksti

ATGĀDNE METĀLAPSTRĀDES DARBINIEKIEM

DARBA

ATGĀDNE PAREDZĒTA:

metālapstrādes darbiniekiem, tai skaitā virpotājiem, frēzētājiem, slīpētājiem, atslēdzniekiem. Atgādnes mērķis ir atkārtoti atgādināt metālapstrādes darbiniekiem pamatprasības darba aizsardzībā.

IEGAUMĒ!

Tava iepazīšanās ar šo atgādni neaizstāj darba drošības instruktažas. Izskaidrot darba drošības instrukcijas un informēt Tevi par darba vides riskiem, kuriem Tu esi pakļauts, kā arī citiem darba aizsardzības jautājumiem ir darba devēja pienākums.



Vai **Tu zini**, ka Latvijā 2002.gadā nelaimes gadījumos darbā cieta 1309 darbinieki, no tiem 52 gāja bojā, bet 183 darbinieki ieguva smagas traumas.

Tostarp nelaimes gadījumos cieta 117 metālapstrādes darbinieki, no kuriem gāja bojā 3 cilvēki, bet 12 guva smagas traumas.

KĀPĒC NOTIEK NELAIMES GADĪJUMI?

Nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka netiek ievērotas darba drošības instrukciju prasības un darba veikšanas tehnoloģija, tostarp:

- tiek izmantoti neatbilstoši un nedroši darba paņēmieni un metodes, piemēram, nepietiekami droši nostiprina detaļas, neapstādina darbgaldu, to tīrot, eļlojot, mainot griezējinstrumentus, veicot mērijumus;
- ekspluatē tehniski bojātu, darba aizsardzības normatīvajiem aktiem neatbilstošu vai nepārbaudītu iekārtu;

- strādā ar iekārtu, kurai nav automātiskās bloķēšanas sistēmas un nav aizsargnožogojumu;
- tiek nestabili nolikta krava;
- nav veiktas darbinieku veselības pārbaudes;
- netiek izmantoti individuālie darba aizsardzības līdzekļi, vai arī tie ir bojāti vai nolietoti;
- darba vietas ir nepietiekami apgaismotas;
- tiek izmantotas darba apstākļiem neatbilstošas elektrības sadales un pagarinātāji;
- netiek veiktas paredzētās darbinieku darba drošības instruktāžas;
- darba telpas un darba vietas nav ierīkotas atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
- netiek nodrošinātas atbilstošas darba higiēnas prasības;
- lieto bojātus un nepiemērotus griezējinstrumentus un ierīces;
- neizmanto telferus un citus pacēlājmehānismus smagu detaļu pārvietošanai.

Nelaimes gadījumu piemēri

Veicot autogreidera priekšējā rāmja remontu, metinātājs T.K. pacēla to, aizāķējot telfera āki aiz rāmja. Pēc tam, sitot ar āmuru pa rāmi, āķis izslīdēja, rāmis krita un smagi traumēja T.K.

A.V. apstrādāja metāla stieni uz virpas, tā brīvais gals centrbēdzes spēka ietekmē salocījās un smagi traumēja A.V., kurš slimnīcā mira.

A.K. frēzēja 169 kg smagu tērauda sagatavi, kas bija jāpagriež. To veicot, sagatave sāka slīdēt no darbgalda, A.K. nespēja to noturēt. Sagatave uzkrita A.K. uz kājas, radot smagu traumu.

R.D. mēģināja apvirpot “Kamaz” bremžu lokus un iestiprināja tos virpas patronā. Tai sākot rotēt, loki tika izsviesti un trāpīja R.D. pa galvu, radot smagas traumas.

Štancējot detaļas, radās brāķis. Lai to novērstu, A.Š. pārregulēja puansona gājienu. Pēc tam, to pārbaudot, iedarbināja presi. Notika puansona sitiens pa matraci. Tā rezultātā salūza puansona pamatne un A.Š. ar šķembu tika smagi traumēts.

Kā jārīkojas, lai Tu varētu droši veikt savu darbu?

ATCERIES!

Stājoties darbā, Tev ar darba devēju obligāti jānoslēdz **darba līgums** un darba devējam Tev **jānodrošina:**

1. Veselībai un dzīvībai **nekaitīga darba vide un darba apstākli.**
2. **Ievadinstruktāža**, kurā Tevi iepazīstina ar uzņēmuma darba organizācijas un darba drošības pamatjautājumiem, tostarp: ar esošiem darba vides riska faktoriem, kuriem Tu esi vai vari tikt pakļauts; darba aizsardzības līdzekļiem un drošības zīmēm; ugunsdrošības prasībām un rīcību ugunsgrēka gadījumā; pirmās palīdzības sniegšanu; darbinieku rīcību, ja ir noticis nelaimes gadījums darbā; iekšējās kārtības noteikumu pamatprasībām. Darba devējam jābūt pārliecinātam, ka esi sapratis darba aizsardzības instrukcijas prasības. Par instruktāžas veikšanu Tu paraksties Ievadinstruktāžu reģistrācijas žurnālā.
3. **Inskruktāža** darba vietā, kuras gaitā Tevi iepazīstina ar veicamā darba veida raksturīgajiem darba aizsardzības jautājumiem un praktiski parāda droša darba metodes un paņēmienus. Par šīs instruktāžas veikšanu Tu paraksties Darba aizsardzības instruktāžu reģistrācijas žurnālā.

Nekad neparaksties instruktāžu žurnālos bez instruktāžas saņemšanas!



4. **Bezmaksas** individuālie darba aizsardzības līdzekļi.
5. **Bezmaksas** mazgājamie un neutralizējošie līdzekļi, ja Tavā darbā ir iespējama kaitīgo vielu iedarbība uz ādu;
6. **Obligātā** veselības pārbaude ārstniecības iestādē un tās atkārtojums, ja to prasa veicamais darbs un ja Tavu veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori vai Tu veic darbu īpašos apstākļos, piemēram:
 - abrazīvus saturošie putekļi;
 - metālu putekļi;
 - troksnis;
 - vibrācija;
 - fiziskās pārslodzes (piemēram, darbs, kas saistīts ar ilgstošu atrašanos noteiktā piespiedu stāvoklī, tostarp stāvus).
 - ātri kūstošas darbgaldu daļas vai instrumenti, kurus pilnīgi norobežot nevar.

Izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudi sedz darba devējs.

Stājoties darbā, par veselības stāvokļa pārbaudi maksā pats darbinieks vai pēc savstarpejas vienošanās — darba devējs.

7. Obligāta apmācība pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.
8. **Sanitāri** higiēniskas telpas un dzeramais ūdens.
9. Ātri un ērti pieejama pirmās palīdzības aptieciņa ar nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu;

TAVS PIENĀKUMS:

- rūpēties par savu drošību un veselību, kā arī to personu drošību un veselību, kuras var ietekmēt Tavs darbs;
- **ievērot** darba drošības (darba aizsardzības) un ugunsdrošības instrukcijas;
- **ievērot** uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus;
- **ievērot** darba devēja, tiešā darba vadītāja un darba aizsardzības speciālista rīkojumus un norādījumus, kas attiecas uz drošu darbu veikšanu un darba aizsardzību;
- profesionāli pareizi rīkoties ar mašīnām un iekārtām; izmantot darbu tehnoloģijā paredzētās aizsargierīces un palīgierīces;

- neveikt patvaļīgas darbības, kas neattiecas uz Tavu kompetenci un kuras var apdraudēt Tavu vai citu darbinieku drošību;
- **ievērot** uzstādīto drošības zīmju un brīdinošo uzrakstu prasības;
- lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (dzirdes aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles, respiratorus, aizsargapavus u.c. līdzekļus, kas domāti Tavas drošības un veselības aizsardzībai); pēc aizsardzības līdzekļu lietošanas tie jānovieto tiem paredzētajā vietā;
- darba vietu uzturēt tīru un sakārtotu;
- neaizkraut un turēt kārtībā ejas darba telpās;
- nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darbu vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam personai par nelaimes gadījumu vai tā iespējamiem draudiem;
- sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumā cietušajiem un vajadzības gadījumā izsaukt medicīnisko palīdzību;
- apmeklēt obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar darba devēja rīkojumu;
- nekādā gadījumā darba laikā nelietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas (narkotikas)!

TAVAS TIESĪBAS

- **ievēlēt** uzticības personu, kura pārstāv darbinieku intereses darba aizsardzībā (ja uzņēmumā nodarbināti vairāk par 5 darbiniekiem);
- **neuzsākt** vai **pārtraukt darbu**, ziņojot tiešajam darbu vadītājam un uzticības personai, ja darba apstākļi rada draudus Tev vai apkārtējo cilvēku veselībai;
- **neuzsākt** darbu, ja darbos izmantojamās iekārtas, ierīces, darbgaldi, darbarīki vai transportēšanas mehānismi neatbilst to ekspluatācijas un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā ari ja nav savlaicīgi izgājuši noteikto kārtējo pārbaudi;
- **atteikties** veikt darba uzdevumu, ja darbu izpilde neatbilst Tavai profesionālajai sagatavotībai.

- **pieprasīt** individuālās aizsardzības līdzekļus, lai pasargātu sevi no veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem.
- **pieprasīt**, lai Tava darba vieta būtu iekārtota atbilstoši darba aizsardzības normatīvajiem aktiem. Putekļu un ķimisko vielu koncentrācija gaisā, kā arī temperatūras, mitruma, trokšņa un apgaismojuma iedarbība nedrīkst radīt risku Tavai drošībai un veselībai.

IEGAUMĒ UN IZPILDI:

1. Pirms darba uzsākšanas **saved kārtībā** savu apģērbu (aizpogā visas pogas, uzliec galvassegū, aizšņorē apavu auklas) un izmanto visus paredzētos individuālos darba aizsardzības līdzekļus;
2. **Smēķē** tikai speciāli ierīkotās un norādītās vietās;
3. Ja Tev rodas aizdomas par iekārtas vai instrumenta defektu, rīkojies saskaņā ar iepriekš saņemto instrukciju. Ja tādas nav bijis, apturi iekārtas darbību un ziņo tiešajam darbu vadītājam;
4. Ieslēdzot darbgaldu, **pārliecinies**, ka tas nerada briesmas Tev vai kādam citam;
5. Ja darbgalds (iekārta) nav tehniskā kārtībā (tostarp metāliskās daļas ir zem sprieguma, elektrodzinējs "dūc"), **nesāc darbu**, bet ziņo par to darbgalda iestatītājam vai tiešajam darbu vadītājam;
6. **Pieprasi**, lai darbgalds būtu apgādāts ar aizsargietaisēm, kas, rokai vai liekam priekšmetam nokļūstot bīstamā zonā, iekārtu automātiski apstādinātu;
7. **Seko**, lai Tava darba vieta būtu apgaismota un aprīkota ar ventilācijas iekārtām atbilstoši normām;
8. **Neglabā** liekus priekšmetus un materiālus uz darbgalda (iekārtas) vai tā nožogojuma;



9. **Neņem pretī un nedod pāri** darbgaldam (iekārtai) strādājot jebkādus priekšmetus, neregulē to;
10. **Izmanto** tikai iešanai paredzēto joslu, nekāp pāri darbgaldu kustošo daļu iežogojumiem un konteineriem;
11. **Veic** darbalda (iekārtas) regulēšanu, iestatīšanu vai remontu tikai pēc tā izslēgšanas un pilnīgas apstāšanās; Ja Tu veic darbalda (iekārtas) remontu, tad pie strāvas padeves ierīcēm piestiprini uzrakstu, ka mehānisms atrodas remontā un tā ieslēgšana aizliegta.
12. Beidzot darbu, **sakop** savu darba vietu;
13. Aparātu un tvertņu iekšpusē remontus, tīrišanu un citus darbus veic vienīgi pēc to atvienošanas no komunikācijām un strāvas avota, pēc rūpīgas izskalošanas un izvēdināšanas. Ja šeit darba vides pārbaude nav veikta, izpildi darbus tikai gāzmaskās ar piespiedu gaisa padevi un tiešā darba vadītāja klātbūtnē;
14. Nolaižoties tvertnēs, aparātos, bunkuros, kanālos un citās tilpnēs, **apjdzies** ar attiecīgām jostām un siksniām, pie kurām jābūt piesietai drošības trosei, kuras brīvajam galam jābūt otra darbinieka-novērotāja rokās;
15. **Zini**, kur atrodas ugunsdzēšanas aparāti, un māki tos pielietot;
16. **Neaizkrauj** ejas un rezerves izejas;
17. Ja Tu strādā ar elektroinstrumentiem, elektriskām mašīnām vai aparātiem, pirms to lietošanas **pārbaudi**, vai barošanas vadu izolācija un savienojumu vietas ir tīras un nav bojātas. Elektroinstrumentiem un darbmašīnām jābūt sazemētām.
18. Ja Tu veic iekārtas remontu, tad pie strāvas padeves ierīcēm **piestiprina uzrakstu**, ka darbgalds vai mehānisms atrodas remontā un tā ieslēgšana aizliegta.
19. Pēc iekārtas remonta vai iestatīšanas **pārliecinies**, ka tā darbība neapdraud Tavu vai citu darbinieku drošību un veselību.
20. Pirms darba sākuma **pārbaudi**, vai darbgaldam (iekārtai) ir vietā kustošo daļu nožogojumi, vai nav vērojami acīmredzami darbalda bojājumi - **pārrauti** sazemējuma vadī vai bojāta apgaismošanas ierīču izolāciju;

21. Pārvietojot smagumus bez ceļamiem mehānismiem, **ievēro** pieļaujamās smagumu celšanas normas, kas vienā paņemienā vīriešiem nepārsniedz 50 kg, bet sievietēm:
- veicot pastāvīgu darbu maiņas laikā - 10 kg;
 - paceļot smagumu vairāk nekā 1,5 m augstumā - 10 kg;
 - smaguma celšana un pārvietošana, ja darbs tiek veikts pamīšus ar citiem darba veidiem, - 15 kg
 - maiņas laikā kopējā pieļaujamā smaguma pārnēsāšanas vai pārvietošanas noma nedrīkst pārsniegt - 2500 kg.
22. **Neglabā** apstrādājamos materiālus uz darbgalda vai tā nožogojuma.
23. Iekārtu, darba vietu **tiri ar putekļu sūcējierīcēm**, bet ne ar saspiestu gaisu.
24. **Nedrīkst** patvalīgi novākt vai pārcelt iekārtas aizsargnožogojumus;
25. **Nelieto** ķīmiskās vielas, par kuru pareizu izmantošanu un iespējamo kaitīgumu neesi informēts;
26. Strādājot ar ķīmiskām vielām, **pieprasi**, lai Tev būtu sniegta pilna informācija par šīm vielām;
27. Ja Tu ieraugi izlietu eļļu vai citu šķidrumu, kas dara grīdu slidenu, var izraisīt veselības traucējumus, aizdegšanos vai sprādzienu, Tev **jāzino** tiešajam darbu vadītājam;
28. **Rīkojies** saskaņā ar darba devēja instruktāžu darba vietā.
29. **Nestāvi** zem paceltas kravas;
- Aizliegts strādāt pie darbgalda cimdos, kā arī ar apsaitētiem pirkstiem bez gumijas uzpirksteņiem.**
- apstrādājamās detaļas gabarīti un svars nedrīkst pārsniegt darbgaldu pasē minētos parametrus;
 - **izmanto** tikai attiecīga izmēra uzgriežņu atslēgas, nepagarini tās ar cauruli vai svirām;



- ieslēdzot darbgaldu, **pārliecinies**, vai tas nerada briesmas Tev vai kādam citam. Ja darbgalds nav tehniskā kārtībā (metāliskās daļas atrodas zem sprieguma, elektrodzinējs strādā ar divām fāzēm (dūc), sazemējuma vads ir pārrauts, darbagalda kustīgās daļas nav iežogotas, nedarbojas aizsargekrāns u.c.), **nesāc darbu** un ziņo tiešajam darbu vadītājam;
- strādājot ar elektroinstrumentiem un individuālās apgaismošanas ierīcēm, pirms to lietošanas **pārbaudi**, vai barošanas vadu izolācija un savienojumu vietas ir tīras, nav bojātas un to korpusi ir iezemēti;
- **izmanto** tikai tehniskā kārtībā esošas iekārtas un ierīces, strādā ar pareizi uzasinātu instrumentu;
- **pārliecinies** par detaļu un instrumentu drošu stiprinājumu.
- **lieto** palīgierīces.
- Rodoties vibrācijai, apstādini darbgaldu un atrodi cēloni (nav pietiekami droši nostiprināta vai atbalstīta detaļa, iestiprināts griezējinstruments u.c.);
- **izdari** mērījumus, veic eļlošanu, iestiprini un noņem griezējinstrumentu tikai pēc pilnīgas darbgalda apstāšanās

Darbgaldam strādājot, neņem pretī un nedod pāri darbgaldam jebkādus piekšmetus, nepievelc skrūves, uzgriežņus u.c. darbgaldu savienojuma detaļas.

- **sargies**, lai skaida neuzlītos uz apstrādājamā priekšmeta vai griezējinstrumenta, nepieļauj skaidas vēršanos uz pusī, izmanto skaidas lauzēju;
- nenovāc skaidas ar rokām vai instrumentu, šim nolūkam izmanto speciālus āķus un slotiņas.

Neizmanto āķus ar cilpveida rokturiem!

- apstrādājot detaļas, izmanto tos griešanas režīmus, kas norādīti detaļas apstrādes tehnoloģiskajā kartē, ja tādas nav, izmanto piemērotus un pārbaudītus apstrādāšanas režīmus;
- **neglabā** apstrādājamos materiālus uz darbagalda vai tā nožogojuma;
- **nepieļauj** dzesējošā šķīduma izšķēršanos uz grīdas, izmanto aizsagekrānu;

- ja Tu strādā uz plūsmas vai automātiskajām līnijām, kas nav aprīkotas ar detaļu starpoperāciju novietnēm un nav speciālu starplaukumu, un pēkšņi rodas vajadzība kādu no darbgaldiem apturēt, rīkojies saskaņā ar iepriekš saņemto instrukciju. Ja tādas nav bijis,tad apturi darbgaldu un steidzīgi brīdini tiešo darbu vadītāju par visas līnijā strādājošās iekārtas apturēšanas nepieciešamību;
- **seko**, lai Tava darba vieta būtu apgaismota atbilstoši normām, sevišķi tas attiecas uz darbu pie montēšanas konveijera;
- apstrādājot detaļas ar slīpripām bez dzesēšanas šķidruma, **lieto** aizsargekrānu, lidojošo daļiņu un putekļu vietējo nosūces ventilāciju;
- **pieprasī**, lai darbgalds pēc iespējas būtu apgādāts ar aizsargietaisēm, kas, rokai vai liekam priekšmetam nokļūstot bīstamā zonā, iekartu automātiski apstādinātu;
- darbu beidzot, **sakop** savu darba vietu: novāc no darbgalda instrumentus, ierīces, notīri darbgaldu no netīrumiem, ieelļo to;
- **pieprasī**, lai darbgalds būtu apgādāts ar stabili režģi zem kājām;
- lai nodrošinātos pret skaidu un gružu nejaušu nonākšanu acīs, vienmēr **lieto** aizsargbrilles;
- nekādā gadījumā neveic špindeļa vai patronas bremzēšanu ar roku.

Netīrumi apstrādājamo detaļu un darbgaldu ar saspisto gaisu, jo netīrumi un skaidas var noklūt acīs un darbgalda mehānismos.


- apstrādājamo un apstrādāto detaļu krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt sīka izmēra detaļām - 0,5 m, vidēja 1m, liela - 1,5m;
- **neaizmirsti** par personīgo higiēnu.

ZINI!

Darbiem, kas saistīti ar metāla metināšanu, liešanu, kā arī termisko vai galvanisko apstrādi un krāsošanu, ir paaugstināts riska faktors, tādēļ strādājot Tev jābūt sevišķi uzmanīgam un piesardzīgam.

1. Metināšanas darbi:

- **seko**, lai telpas būtu normāli ventilētas vai vēdinātas, izmanto vietējo nosūces ventilāciju, jo metināšanas gāzes satur vairākas veselbai kaitīgas vielas. Ja nosūces ventilācijas nav, lieto piemērotus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus;
 - metinot **lieto** individuālos aizsardzības līdzekļus (masku vai aizsargvairogu ar speciālu filtru, aizsargcimdus u.c.), jo starojums var bojāt redzi un ādu;
 - **norobežo** metināšanas zonu ar ekrāniem, jo elektriskā loka gaisma ir kaitīga arī apkārt strādājošiem darbiniekiem;
 - **seko**, lai metināmā detaļa būtu sazemēta, un vēlams, lai tā būtu nostiprināta parocīgā darba augstumā (piem.,uz metināšanas galda);
 - **nedrīkst metināt bez nosūces ventilācijas metālus, kas pārklāti ar svinu, kadmiju, dzīvsudrabu, fluoru un cinku, jo šīs vielas izdala ļoti indīgas gāzes;**
 - metinot ar gāzi, **seko**, lai baloni ar gāzēm ir labi nostiprināti un atrodas nepieciešamā attālumā no metināšanas vietas;
 - **neveic** metināšanas darbus viegli uzliesmojošu vielu tuvumā;
 - pirms lietošanā bijušo tvertņu un cauruļvadu metināšanas pārliecinies, ka tie nesatur sprāgstošas gāzes vai vielas, kas pie paaugstinātas temperatūras šādas gāzes var radīt.
- Rīkojies saskaņā ar darba devēja instruktāžu darba vietā.



2. Metālu liešana un termiskā apstrāde:

- **lieto** siltumatstarojošo priekšautu un ķermenim cieši nepieguļošo siltumizolējošo aizsargtēru, speciālus cimdus un speciālus apavus. **Seko**, lai būtu aizsargekrāni un dabīgā vai piespiedu ventilācija;
- **centies** īsāku laiku atrasties karstajā zonā, pēc iespējas turies tālāk no siltuma avotiem (krāsnīm, vannām ar karstiņiem ūķidrumiem, iekārtām un liesmām).

3. Galvaniskā apstrāde un krāsošana:

- **seko**, lai telpas būtu normāli ventilētas vai vēdinātas;
- **pieprasī** rakstveida informāciju par pielietojamo ķīmisko vielu, tās īpašībām un glābšanas veidiem, par iespējamo ķīmisko reakciju nejauša kantora gadījumā;
- **neveido** ķīmisko vielu, tostarp - arī krāsu un to ūķidinātāju nevajadzīgu uzkrājumu darba telpās;
- **lieto** individuālās aizsardzības līdzekļus, kas aizsargā elpošanas ceļus, kā arī speciālu tērpu, speciālus cimdus un apavus.

Ievērojot šo atgādni, Tu varēsi droši veikt savu darbu.

Ja tomēr darbā notiek nelaimes gadījums vai saslimšana ar arodslimību, atkarībā no kaitējuma sekām Tev **izmaksā**:

- **slimības naudu un slimības pabalstu;**
- **atlīdzību par darbspēju zaudējumu.**

Apmaksā

- ar ārstēšanu saistītos papildu izdevumus un pakalpojumus;
- rehabilitācijas un pārkvalifikācijas izdevumus.

Ar ārstēšanu saistītiem papildu izdevumiem jābūt apliecinātiem ar attiecīgās iestādes izsniegtiem čekiem, kvitīm un medicīniskiem dokumentiem

Ja darba traumas vai arodslimības rezultātā iestājusies apgādnieku nāve, tad **izmaksā**:

- atlīdzību par apgādnieka zaudējumu darba nespējīgiem ģimenes locekļiem, kas bijuši tā apgādībā;
- apbedīšanas pabalstu.

Visu to Tu vai Tava ģimene varēs **saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē pēc dzīvesvietas** tad:

- ja Tev ir noslēgts darba līgums ar darba devēju un par Tevi tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas;
- ja tu darba laikā neesi lietojis alkoholu;
- ja ir akts par notikušu nelaimes gadījumu darbā vai speciāls ārstu komisijas atzinums par arodslimību.

Paralēli tam var saņemt papildus kompensāciju, ja tā paredzēta darba līgumā.



ZINĀŠANAI!

- Detalizētāku informāciju par darba aizsardzības jautājumiem Tu vari saņemt Valsts darba inspekcijā (Rīgā, K.Valdemāra ielā 38, LV-1010, tel. 7021751 vai 7021704) vai tās reģionālajās inspekcijās.
- Ja nepieciešama informācija vai konsultācijas arodslimību vai darba traumu gadījumā, vērsies **Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā** (Rīgā, Lāčplēša ielā 70a, LV-1011, tel. 7013692, 7013650) vai tās filiālēs Latvijas rajonos.